


## 自宅のウォシュレット オート不良の修理内容

ウォシュレット TCF4713 (オート便器洗浄タイプ) 平成12年製



(原因)

ドライバ部品(基盤)の辺りが結露していた

結露を防ぐ為のファンモーターが機能していなかった

修理内容

ドライバ部品・ファンモーターの交換

脱臭フィルター

(原因) 脱臭フィルターが目詰りしていた(掃除不足)

修理内容

脱臭フィルターの掃除

そういえば...

トイレをリフォームしてから

6年間

一度も掃除をしていなかったわ (>\_<)

フィルターの存在を意識していなかった (?\_?) .