


自宅のウォシュレット オート不良の修理内容

ウォシュレット TCF 4 7 1 3 (オート便器洗浄タイプ) 平成 1 2 年製




ドライバ部品 (基盤) の辺りが結露していた

結露を防ぐ為のファンモーターが機能していなかった

修理内容

ドライバ部品・ファンモーターの交換



脱臭フィルター

脱臭フィルターが目詰りしていた (掃除不足)

修理内容

脱臭フィルターの掃除

そういえば..
トイレをリフォームしてから
6年間
一度も掃除をしていなかったわ (>_<)
フィルターの存在を意識していなかった (?_?) .